




トレシモンソフト・トレシモンハード 共通の注意

噴霧の量



噴霧の量が少ないと洗剤が均等にステンレスの表面にあたらなため、ムラを作る原因となります